

Kurzbericht



Eingang Konsum Hotel Dorotheenhof Weimar | ©Denis Puffky

Konsum Hotel Dorotheenhof Weimar

Dorotheenhof 1
99427 Weimar-Schöndorf

Tel: +49 (0)3643 4590
Fax: +49 (0)3643 459200

info@dorotheenhof.com
www.dorotheenhof.com

Herzlich willkommen!

Umrandet von einem Weinbaugebiet, von Obstbäumen und blühenden Wiesen, ist dieses elegante Hotel ein perfektes Urlaubsrefugium für Erholungssuchende. Das historische Anwesen verfügt über einen großzügigen Spa# und Wellnessbereich und eine exquisite Küche. Das gesamte Ensemble ist eine gekonnte Liaison aus klassischer Moderne und traditionsreicher Geschichte.

Die Hotelzimmer präsentieren sich in zeitloser Eleganz. Zur Auswahl stehen außerdem vier luxuriöse Suiten und eine Familiensuite. Im Spa# und Wellnessbereich wird man mit erlesenen Beautyprodukten verwöhnt. Für Entspannung sorgen eine Dampfsauna, Infrarotkabine, Bio#Sauna und finnische Sauna. Bodenständig ist unsere Thüringer Küche, aber auch leicht und fein mit eigenen Kreationen. Das Restaurant ist benannt nach François René le Goullon, Küchenmeister am Hofe der Herzogin Anna Amalia. In unserem Kräuter- und Gemüsegarten wachsen wieder Portulak, Pimpernelle, Melde, Mangold und vieles mehr, die Ernte gelangt direkt in unsere Küche.

Überblick

- Parkplatz am Hoteleingang mit Rezeption
- Seiteneingang zu Restaurant und Zimmern mit Aufzug
- WC im Untergeschoss
- Tagungsräume im Gebäude - Parlament

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderungen am Hoteleingang mit Rezeption
- Hoteleingang mit Rezeption über Rampe erreichbar
- Seiteneingang eben zu Restaurant und zu den Zimmern über Aufzug
- WC für Menschen mit Behinderungen im Untergeschoss
- Zimmer 112 und Assistenzzimmer mit Aufzug erreichbar
- Badezimmer für Menschen mit Behinderungen
- Tagungsräume im ebenen Tagungsgebäude - Parlament

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung. Er ist entsprechend gekennzeichnet und mindestens 350 cm breit und 550 cm lang. Der Eingang ist 10 m entfernt. Er ist von der Oberflächenbeschaffenheit erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Wege im Außenbereich sind mindestens 300 cm breit und 60 m lang, von der Oberflächenbeschaffenheit erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar. Es gibt eine Längsneigung von max. 7 % auf 38 m.
- Der Eingang/Zugang in das Hauptgebäude mit Rezeption sowie in das Seitengebäude mit Restaurant und den Zimmer 112 ist stufenlos (max. 2 cm Schwelle, ggf. über eine Rampe) möglich. Rampe zur Rezeption (170 cm breit, Längsneigung von 4 %).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich. Aufzug zum Zimmer (Türbreite: 94 cm, Aufzugskabine: 94 cm x 140 cm)
- Durchgänge in Räumen (Speiseraum, Schlafzimmer, Kassentresen. usw.) sind mindestens 87 cm breit.
- Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.
- Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 73 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Es sind 30 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.
- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche des Betriebes mitgebracht werden.

Zimmer 112 mit Verbindungstür zu einem Assistenzzimmer:

- Das Zimmer ist ein Doppelzimmer.
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 300 cm;
 - links neben dem Bett 87 cm x 300 cm;
 - rechts neben dem Bett 87 cm x 300 cm.
- Das Bett ist 49 cm hoch.

Assistenzzimmer :

- Das Zimmer ist ein Einzelzimmer.
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 94 cm x 115 cm;
 - links neben dem Bett 87 cm x 200 cm;
 - rechts neben dem Bett 0 cm x 0 cm.
- Das Bett ist 49 cm hoch.

Badezimmer

- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
- vor dem Waschbecken 117 cm x 190 cm;
- vor dem WC 190 cm x 117 cm;
- links neben dem WC 160 cm x 70 cm;
- rechts neben dem WC 30 cm x 70 cm.
- Es gibt links vom WC einen klappbaren Haltegriff.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich und 170 cm x 110 cm groß. Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden. Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Untergeschoss:

- Es ist ein Unisex-WC vorhanden.
- Die Bewegungsflächen betragen:
- vor dem Waschbecken 170 cm x 160 cm;
- vor dem WC 160 cm x 170 cm;
- links neben dem WC 104 cm x 70 cm;
- rechts neben dem WC 75 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC klappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt es ein optisch deutlich wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Es gibt keine induktive Höranlage an der Rezeption oder im Tagungsraum.

- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z. B. durch eine Gegensprechanlage.
- Es gibt im Restaurant 10 Tische mit geringem Umgebungsgeräuschen.
- Es gibt mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes.
- W-LAN wird angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Die Eingangsbereiche sind durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar. Der Eingang zur Rezeption ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Es sind keine Glastüren vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse (z.B. in Räume oder Flure ragende Gegenstände) vorhanden.
- Die Treppe als Alternative zum Aufzug hat beidseitige Handläufe. Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und den Treppenauf- oder -abgängen.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet und nicht taktil erfassbar.
- Die Wände oder andere bauliche Elemente können fast überall zur Orientierung genutzt werden.
- Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar und fast überall visuell kontrastreich gestaltet.
- Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/ Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es gibt eine Speisekarte. Die Speisekarte ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche des Betriebes mitgebracht werden.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.
- Die Rezeption ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar oder der Weg dahin ist bildhaft und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Es liegt eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels an der Rezeption oder im Schlafraum sichtbar aus.
- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche des Betriebes mitgebracht werden.

Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Einige **Hinweise für Allergiker** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

Tierhaar

- Haustierfreie Zimmer verfügbar.

Hausstaub

- Kurzfloriger Teppich in zugänglichen Bereichen, der täglich gesaugt wird.
- Allergenundurchlässige Schutzbezüge (Encastings) für Matratzen, Bettdecken und Kopfkissen vorhanden.
- Allergikergerechte Bettdecken und Kopfkissen ohne Daunen vorhanden.

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

- Informationen für Allergiker und Gäste mit speziellem Ernährungsbedarf (z.B. Restaurants, Reformhäuser) vorhanden.
- Angaben zu den Inhaltsstoffen der verwendeten Nahrungsmittel (auch auf Anfrage).
- Von Geschmacksverstärkern freie, Biokost, Gluten-, Fruktose-, von Hauptallergenen freie und Laktosefreie Kost, vegetarische und vegane Kost: auf Wunsch

Bequem unterwegs für alle Generationen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen allgemeinen Parkplatz.
- Wege im Außenbereich sind mindestens 300 cm breit und 60 m lang, von der Oberflächenbeschaffenheit erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar. Es gibt eine Längsneigung von max. 7 % auf 38 m.
- Der Eingang/Zugang in das Hauptgebäude mit Rezeption sowie in das Seitengebäude mit Restaurant und den Zimmer 112 ist stufenlos (max. 2 cm Schwelle, ggf. über eine Rampe) möglich.
- Der Eingang zur Rezeption ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich. Rampe zur Rezeption (170 cm breit, Längsneigung von 4 %). Aufzug zum Zimmer (Türbreite: 94 cm, Aufzugskabine: 94 cm x 140 cm)
- Durchgänge in Räumen (Speiseraum, Schlafzimmer, Kassentresen. usw.) sind mindestens 87 cm breit.
- Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.
- Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Es sind keine Glastüren vorhanden.
- Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.
- Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es gibt eine Speisekarte. Die Speisekarte ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt es ein optisch deutlich wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Es gibt keine induktive Höranlage an der Rezeption oder im Tagungsraum.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z. B. durch eine Gegensprechanlage.
- Die Treppe als Alternative zum Aufzug hat beidseitige Handläufe. Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und den Treppenauf- oder -abgängen.
- Es gibt im Restaurant 10 Tische mit geringem Umgebungsgeräuschen.
- Es gibt mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes.
- W-LAN wird angeboten.
- Es liegt eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels an der Rezeption oder im Schlafräum sichtbar aus.
- Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

- Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.

Zimmer 112 mit Verbindungstür zu einem Assistenzzimmer:

- Das Zimmer ist ein Doppelzimmer.
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 300 cm;
 - links neben dem Bett 87 cm x 300 cm;
 - rechts neben dem Bett 87 cm x 300 cm.
- Das Bett ist 49 cm hoch.

Assistenzzimmer:

- Das Zimmer ist ein Einzelzimmer.
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 94 cm x 115 cm;
 - links neben dem Bett 87 cm x 200 cm;
 - rechts neben dem Bett 0 cm x 0 cm.
- Das Bett ist 49 cm hoch.

Badezimmer

- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
 - vor dem Waschbecken 117 cm x 190 cm;
 - vor dem WC 190 cm x 117 cm;
 - links neben dem WC 160 cm x 70 cm;
 - rechts neben dem WC 30 cm x 70 cm.
- Es gibt links vom WC einen klappbaren Haltegriff.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich und 170 cm x 110 cm groß. Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden. Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Wege bis
Hoteleingang

©Denis Puffky



Hoteleingang
Rezeption mit
Rampe

©Denis Puffky



Seiteneingang
Restaurant und
Zimmer112

©Denis Puffky



Seiteneingang mit
Aufzug

©Denis Puffky



Restaurant

©Denis Puffky



Öffentliches WC
für menschen mit
Behinderungen im
Untergeschoss

©Denis Puffky



Badezimmer 112
Dusche und WC mit
Haltegriffen

©Denis Puffky



Badezimmer 112
Dusche und WC mit
Haltegriffen

©Denis Puffky



Parlament - Tagungsraum im Park

©Denis Puffky